



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**“Año del Fomento a las Exportaciones”**

12 de Noviembre del 2018

**FICHA TECNICA**

**Impermeabilización de Techo Especificaciones**

Con una capa de tela asfáltica o filtro y un grosor a 4mm, una pintura bituminosa denominada liptol con una capa superior de aluminio.

Estos trabajos deben realizarse tomando en cuenta el drenaje pluvial ya que hay tubería que hay que remplazarla en ese orden la remoción de la lona existente y bote.

Reparación de las grietas ampliándola con maquinarias y aplicar sellador de grieta.

Suministro y aplicación de base praimer para el sellado de las porosidades

Limpieza y bote de materiales removido.

Con cinco años de garantía.

Nota: Esta superficie a reparar consta de 1,929 metros.

Con una capa

Remitido para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

  
**Sr. José Ramón Almanzar**  
Enc. Div. Servicios Generales



JRA/gm

Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana  
Tel. (809) 535-4404